

CONTEÚDO DE CRISTAIS NA MASSA

QUEDA DE PUREZA

Pureza de massa	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
90	60,0	61,5	63,0	64,3	65,5	66,7					
89	67,7	59,3	60,7	62,1	63,3	64,5	65,6				
88	55,6	57,1	58,6	60,0	61,3	62,5	63,6	64,7			
87	53,6	55,2	56,7	58,1	59,4	60,6	61,8	62,9	63,9		
86	51,7	53,3	54,8	56,3	57,6	58,8	60,0	61,1	62,1	63,2	
85	50,0	51,6	53,1	54,5	55,9	57,1	58,3	59,4	60,5	61,5	62,5
84	48,4	50,0	51,5	52,9	54,3	55,6	56,3	57,9	59,0	60,0	61,0
83	46,9	48,5	50,0	51,4	52,8	54,1	55,3	56,4	57,5	58,5	59,5
82	45,5	47,1	48,6	50,0	51,4	52,6	53,8	55,0	56,1	57,1	58,1
81	44,1	45,8	47,2	48,6	50,0	51,3	52,5	53,7	54,8	55,8	56,8
80	42,9	44,4	45,9	47,4	48,7	50,0	51,2	52,4	53,5	54,5	55,6
79	41,7	43,2	44,7	46,2	47,5	48,8	50,0	51,2	52,3	53,3	54,3
78	40,5	42,1	43,6	45,0	46,3	47,6	48,0	50,0	51,1	52,2	53,2
77	39,5	41,0	42,5	43,9	45,2	46,5	47,7	48,9	50,0	51,1	52,1
76	38,5	40,0	41,5	42,9	44,2	45,5	46,7	47,8	48,9	50,0	51,0
75	37,5	39,0	40,5	41,9	43,2	44,4	45,7	46,8	47,9	49,0	50,0
74	36,6	38,1	39,5	40,9	42,2	43,5	44,7	45,8	46,9	48,0	49,0
73	35,7	37,2	38,6	40,0	41,3	42,6	43,7	44,9	46,0	47,1	48,1
72	34,9	36,4	37,8	39,1	40,4	41,7	42,9	44,0	45,1	46,2	47,2
71	34,1	35,6	37,0	38,3	39,6	40,8	42,0	43,1	44,2	45,3	46,3
70	33,3	34,8	36,2	37,5	38,8	40,0	41,2	42,3	43,3	44,4	45,5
	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30
69	32,6	34,0	35,4	36,7	38,0	39,2	41,5	43,6	45,6	47,5	49,2
68	31,9	33,3	34,7	36,0	37,3	38,5	40,7	42,9	44,8	46,7	48,4
67	31,2	32,7	34,0	35,3	36,5	37,7	40,0	42,1	44,1	45,9	47,6
66	30,6	32,0	33,3	34,6	35,8	37,0	39,3	41,4	43,3	45,2	46,9
65	30,0	31,4	32,7	34,0	35,2	36,4	39,6	40,7	42,6	44,4	46,2
64	29,4	30,8	32,1	33,3	34,5	35,7	37,9	40,0	41,9	43,8	45,5
63	28,8	30,2	31,5	32,7	33,9	35,1	37,3	39,3	41,3	43,1	44,8
62	28,3	29,6	30,9	32,1	33,3	34,5	36,7	38,7	40,6	42,4	44,1
61	27,8	29,1	30,4	31,6	32,8	33,9	36,1	38,1	40,0	41,8	43,5
60	27,3	28,6	29,8	31,0	32,2	33,3	35,5	37,5	39,4	41,2	42,9
59	26,8	28,1	29,3	30,5	31,7	32,8	34,9	36,9	38,8	40,6	42,3
58	26,3	27,6	28,8	30,0	31,1	32,3	34,4	36,4	38,2	40,0	41,7
57	25,9	27,1	28,3	29,5	30,6	31,7	33,8	35,8	37,7	39,4	41,1
56	25,4	26,7	27,9	29,0	30,2	31,3	33,3	35,3	37,1	38,9	40,5
55	25,0	26,2	27,4	28,6	29,7	30,8	32,8	34,8	36,6	39,3	40,0